




1



2




3



4



5



6



7



8

1. Soportes gemelos
2. Soportes gemelos con aguja
3. Soportes cuadrados de una columna
Soportes rectangulares de dos columnas
4. Soportes de jaula rectos y curvos
5. Enfriadores
6. Soportes de varilla planos y curvos
7. Tubos metálicos perforados, o no, para salida de gases
8. Puntas de fundición